

IDENTIFICACIÓN	Localización	c/ Tubal 76
	Tipo de zona verde	Parterre con arbolado aislado
	Entorno	Viario rodeando parterre con fachadas de PB+2 a 6 metros



DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES	Especies presentes	Catalpa bignonioides y Quercus ilex
	Edad aproximada	18 y 13 años respectivamente
	Volumetría	Copa amplia
	Estado fitosanitario	Bueno
	Estado de otras estructuras	Parterre con pradera en mal estado
	Observaciones	-

DESCRIPCIÓN

Parterre con bancos situados perimetralmente y árboles de gran porte, dispuestos en la parte central y que dan una buena sombra.

Tanto la volumetría como el porte es adecuado para la sección de la plaza-calle . La superficie de césped, falta de riego, hace que la zona se desvirtúe totalmente. Así mismo, cabe destacar que los frutos de la catalpa manchan el suelo dejándolo pegajoso.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA

Se recomienda:

1. Cambiar la superficie de césped por algo que exija menos mantenimiento, así como masas de arbustos y tapizantes que puedan dar otras texturas y colores a las zonas.
2. Vigilar la caída de los frutos para evitar un excesivo manchado de los bancos y pavimentos circundantes. En el momento que se considere oportuno la retirada de la catalpa, reponer con otra estéril u otra especie que no produzca estas incomodidades.

IDENTIFICACIÓN	Localización	c/ Monte Busquil 13
	Tipo de zona verde	Árbol aislado en cruce de caminos
	Entorno	Calles Misericordia y Monte Busquil circundantes de 7 metros de ancho y fachadas al oeste y Sur de PB+3



DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES	Especies presentes	Morus pendula
	Edad aproximada	16 años
	Volumetría	Copa pendular
	Estado fitosanitario	Bueno
	Estado de otras estructuras	No existen
	Observaciones	-

DESCRIPCIÓN

Árbol aislado en cruce de caminos de copa pendular algo baja ya que existe un paso lateral por lo que puede llegar a molestar.
Salvo por la altura, el árbol se encuentra bien formado y presenta un estado fitosanitario adecuado

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA

Se recomienda:

1. Elevar la copa mediante sucesivas podas de reestructuración.
2. Controlar la altura de las ramas que bajan, especialmente en el lado que existe un paso de personas.

IDENTIFICACIÓN	Localización	c/ Alto de la Muralla 1-4
	Tipo de zona verde	Plaza parking con arbolado de sombra
	Entorno	Al Este fachada con PB+2. Al Oeste y al Sur viario y al Norte talud del monte Santa Lucia



DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES	Especies presentes	Tilia platyphillos
	Edad aproximada	9 años
	Volumetría	Copa grande
	Estado fitosanitario	Bueno
	Estado de otras estructuras	No se observan
	Observaciones	-

DESCRIPCIÓN

Plaza con acceso a aparcamientos con arbolado entre accesos, todavía en formación.

Volumetría y tipo de arbol adecuados para las dimensiones de la zona aunque con el tiempo pueden llegar a aparecer problemas por su cercanía a fachada y/o altura excesiva por lo que puede producir sombra sobre los balcones.

Los alcorques están repletos de malas hierbas que perjudican estéticamente a la zona.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA

Se recomiendan:

1. Poda de formación para evitar que se desestructure el arbolado, especialmente junto a la fachada.
2. Relleno de alcorques para reducir mantenimiento de la zona.

IDENTIFICACIÓN	Localización	c/ Alto de la Muralla 8
	Tipo de zona verde	Talud con zona verde
	Entorno	Al Norte fachada de PB+1 al Sur tapia de 2,5 metros de altura.



DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES	Especies presentes	Thuya zebrina
	Edad aproximada	7 años
	Volumetría	Arbusto aislado
	Estado fitosanitario	Bueno
	Estado de otras estructuras	Pradera abandonada
	Observaciones	-

DESCRIPCIÓN

Talud abandonado con malas hierbas y un ejemplar de thuya con poca forma debido a su abandono en cuanto al mantenimiento.

No existe pradera y el terreno se encuentra lleno de malas hierbas entre las que se ve alguna planta de *teucrium fruticans* aunque no ha sido mantenida y se halla totalmente asilvestrada.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA

Se recomiendan las siguientes actuaciones:

1. Limpieza y eliminación de malas hierbas y posterior completado del talud con tapizantes o arbustos de poco mantenimiento (como por ejemplo el *teucrium* ya presente) de modo que puedan cubrir toda la superficie.
2. Mantenimiento periódico de la zona.

CATÁLOGO DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES DE TAFALLA

FICHA Nº 27

IDENTIFICACIÓN	Localización	c/ Peña 27
	Tipo de zona verde	Parterre en talud
	Entorno	Al Noreste fachada de PB+2 y al Oeste viario.



DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES	Especies presentes	Ninguna
	Edad aproximada	-
	Volumetría	-
	Estado fitosanitario	-
	Estado de otras estructuras	Presenta pradera abandonada
	Observaciones	-

DESCRIPCIÓN

Parterre vacío con vegetación espontánea, alguna quizás plantada por algún vecino. En conjunto da un aspecto de zona dejada, pese a ser una zona relativamente nueva.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA

Se recomienda la limpieza y eliminación de malas hierbas y posterior completado del talud con tapizantes o arbustos que puedan cubrir todo con mantenimiento reducido.

IDENTIFICACIÓN	Localización	c/ Alto de la Muralla 5
	Tipo de zona verde	Parterre en talud
	Entorno	Al Norte fachada de PB+2 y al fachada de PB.



DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES	Especies presentes	Ninguna
	Edad aproximada	-
	Volumetría	-
	Estado fitosanitario	-
	Estado de otras estructuras	Talud con zona verde abandonada
	Observaciones	-

DESCRIPCIÓN

Parterre vacío con vegetación espontánea, alguna quizás plantada por algún vecino. El parterre da un aspecto de zona dejada al entorno.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA

Se recomienda la limpieza y eliminación de malas hierbas y posterior completado del talud con tapizantes o arbustos que puedan cubrir todo con un mantenimiento reducido.

IDENTIFICACIÓN	Localización	c/ Peña 24
	Tipo de zona verde	Parterre con arbolado
	Entorno	Al Este viaria y posteriormente fachada de PB+. Al sur fachada de PB.



DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES	Especies presentes	Quercus robur y Prunus dulcis
	Edad aproximada	4 años
	Volumetría	-
	Estado fitosanitario	Bueno
	Estado de otras estructuras	Pradera sin riego ni mantenimiento periódico
	Observaciones	-

DESCRIPCIÓN

Parterre ataluzado con vegetación autóctona y frutales ornamentales bien elegidos aunque de porte un poco pequeño para un espacio público de estas características. La pradera silvestre que surge le da un aspecto desordenado al entorno.

Se observa también la presencia de algunos arbustos aislados ornamentales plantados probablemente por algún vecino.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA

Se recomiendan:

1. Limpieza y eliminación de pradera silvestre y posterior completado del talud con tapizantes o arbustos que puedan cubrir todo con mantenimiento reducido.
2. Podas de formación del arbolado presente y abonado del parterre para favorecer el crecimiento.

IDENTIFICACIÓN	Localización	c/ Peña 36 – c/ Ancheta 7
	Tipo de zona verde	Arbolado de alineación y ejemplar aislado
	Entorno	Al sur y suroeste fachada de PB+1 a 3 metros de arbolado



DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES	Especies presentes	Malus floribunda en alineación y Sophora japonica aislada
	Edad aproximada	8-12 años
	Volumetría	Copa reducida en alineación y arbol pendular aislado
	Estado fitosanitario	Bueno
	Estado de otras estructuras	
	Observaciones	Presencia de frutos que manchan en otoño

DESCRIPCIÓN

Arbolado de alineación formado por manzano de flor que presenta una copa acorde a la sección de la calle. Existen algunos individuos que no presentan tutor y se han ido torciendo con el tiempo. El inconveniente de esta especie es que en otoño suele tener fruto que mancha el suelo con la consiguiente necesidad de limpieza

El árbol aislado presenta un desarrollo muy adecuado con ramas pendulares que llegan hasta el suelo, creando un punto focal.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA

Se recomiendan:

1. Entutorado de los ejemplares torcidos
2. Podas de control del desarrollo y la copa tanto de los manzanos como la sofora.

IDENTIFICACIÓN	Localización	Patio Iribas
	Tipo de zona verde	Plaza con parterre central con árbol ejemplar
	Entorno	Plaza rodeada de edificios de PB+2



DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES	Especies presentes	Quercus ilex
	Edad aproximada	17 años
	Volumetría	Copa redondeada
	Estado fitosanitario	Bueno
	Estado de otras estructuras	Perímetro del tronco con bordillo de piedra
	Observaciones	Césped bien cuidado

DESCRIPCIÓN

Plaza de nueva creación con una zona central compuesta por un parterre con césped y una encina en el centro de porte ejemplar.

Buena elección de especie autóctona de porte ajustado a la sección de la plaza con interés todo el año. La zona se completa con césped y un perímetro de piedra a modo de limite de la presencia de césped bajo la copa.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA

Seguir con el actual mantenimiento y gestión de la zona, procurando cortes de césped periódicos y podas bianuales.

IDENTIFICACIÓN	Localización	c/ Peña 18
	Tipo de zona verde	Parterres con arbolado ornamental
	Entorno	Los parterres se encuentran rodeados por accesos rodados y aparcamientos quedando las fachadas alejadas de la vegetación



DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES	Especies presentes	Cupressus arizonica, Robinia pseudacacia y Pinus sp.
	Edad aproximada	10-20 años
	Volumetría	Cupressus con copa piramidal y acacia y pino con copa irregular
	Estado fitosanitario	regular
	Estado de otras estructuras	Pradera descuidada con malas hierbas
	Observaciones	-

DESCRIPCIÓN

Parterres situados entre calles que absorben el desnivel existente. Las especies no responden a ninguna estructura y se encuentran sin forma definida. Las acacias están envejecidas por la falta de podas de rejuvenecimiento.

La cubierta se halla descuidada habiendo surgido algunas especies arbustivas espontáneamente.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA

Se recomiendan las siguientes actuaciones:

1. Podas de formación y rejuvenecimiento en todo el arbolado, incluyendo eliminación de ramas viejas y enfermas.
2. Limpieza y eliminación de pradera silvestre y posterior completado del talud con tapizantes o arbustos que puedan cubrir todo y reducir el mantenimiento y proporcionar homogeneidad.

IDENTIFICACIÓN	Localización	c/ Juan de Anchieta 6
	Tipo de zona verde	Parterre con arbolado ornamental
	Entorno	Limita al Este y Oeste con acceso rodado de la c/ Juan de Anchieta y c/ Peña respectivamente



DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES	Especies presentes	Cupressus arizonica, Robinia pseudacacia y Pinus sp.
	Edad aproximada	15-20 años
	Volumetría	Cupressus con copa piramidal y acacia y pino con copa irregular
	Estado fitosanitario	regular
	Estado de otras estructuras	Pradera descuidada con malas hierbas
	Observaciones	-

DESCRIPCIÓN

Parterres situados entre calles que absorben el desnivel existente. Las especies presentes no responden a ninguna estructura y se encuentran sin forma definida. Las acacias presentes están envejecidas por la falta de podas de rejuvenecimiento.

La cubierta se halla descuidada habiendo surgido algunas especies arbustivas espontáneamente.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA

Se recomiendan las siguientes actuaciones:

1. Apeo de los 2 cupressus torcidos y plantación de unos nuevos.
2. Apeo de acacia pegada a muro y plantación de arbusto ornamental
3. Podas de formación y rejuvenecimiento en todo el arbolado, incluyendo eliminación de ramas viejas y enfermas.
4. Limpieza y eliminación de pradera silvestre y posterior completado del talud con tapizantes o arbustos que puedan cubrir todo y reducir el mantenimiento.